

İş Makineleri Kontrolör

İş Makineleri Kontrollör

Ürün Kodu: İş- Makineleri Kontrolör



Özellikler

- Kepçe Tipi ağır İş Makinelerine Takilabilmektedir
- Basınç Sensörleri İle Yükleme İşlemlerinde Sinir Dışı Yükleme Önüne geçer
- Lw Göstergeler Basınç Transmitterler Sayesinde Basıncı Ölçer

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Lw Göstergeler Kepçe Tipi ağır İş Makinelerine Takilabilmektedir. Basınç Sensörleri İle Yükleme İşlemlerinde Sinir Dışı Yükleme Önüne Geçmek Ya Da İş Makinelerinin Zarar Görmemesini Sağlamak İçin Kullanılmaktadır.

Kepçe İle Dolum İşlemlerinde Gerek İş Güvenliği İçin Gerekse aşırı Yükleme Önüne Geçmek İçin Lw Cihazları Kullanılmaktadır. İş Güvenliği açısından aşırı Yük Kaldırma Durumlarında Sistem Uyarı Vermekte Ve Bazı Durumlarda Makine Donanımı Uygun İse Makineyi Durdurmaktadır. Lw Göstergeler Basınç Transmitterler Sayesinde Basıncı Ölçerek aşırı Yük Kontrolü Yapabilmekte Ve Olası Kazalarında Önüne Geçebilmektedir. ağır İş Makinelerinde Kullanıcı Talepleri Doğrultusunda Otomasyon İşlemleri İle Birlikte Farklı Uygulamalar Altında Kullanılmaktadır.

Lw Gauges Can Be Installed On Bucket Type Heavy Duty Machines. It is used to prevent neural loading in loading processes with pressure sensors or to ensure that work machines are not damaged.

Lw devices are used for both occupational safety and preventing overloads in ladle filling operations. In terms of Occupational Safety, the System gives a warning in case of overloading and in some cases, if the machine hardware is suitable, it stops the machine. Lw Gauges Can Control Overload and Prevent Possible Accidents by Measuring Pressure Thanks to Pressure Transmitters.

It is used under different applications together with automation processes in line with user demands on heavy duty machines.